

ffs-es-carpediem-test

Leihrouter Thommie

Steht im Büro hinten. ToDo: Devolo DLAN Verbindung in den Gast-Raum, Router im vorderen Bereich aufstellen.

23.3: Ricardo meldet temporäre Störungen am Sonos, daher Funkkanal von 1 auf sechs geändert

Koordinaten	48° 44,418' N 009° 18,564' E
Hardware	TP-LINK TL-WR1043N v5
Primäre MAC	50:c7:bf:bc:3d:7e
Node ID	50c7bfbc3d7e
DNS	ffs-50c7bfbc3d7e.nodes.freifunk-stuttgart.de
Firmware	1.4+2018-01-08-g.4911da5-s.8e4ade6 / gluon-v2017.1-174-g4911da5
Site	Stuttgart
Uptime	ein Tag
Teil des Netzes	2 Monate
Systemlast	0.23
Arbeitsspeicher	44 %
IP Adressen	fd21:711::52c7:bfff:febc:3d7e fd21:b4dc:4b05::52c7:bfff:febc:3d7e fe80::52c7:bfff:febc:3d7e



Ablage auf

<https://www.netzwissen.de/owncloud/index.php/apps/files/?dir=/Freifunk/FFES/Standorte/ffs-es-carpediem&fileid=845628>

From:

<https://wiki.netzwissen.de/> - netzwissen.de Wiki

Permanent link:

<https://wiki.netzwissen.de/doku.php?id=ffes:intern:ffs-es-carpediem&rev=1521837540>

Last update: 17/08/2024 - 07:06

