

ffs-es-carpediem-test

Leihrouter Thommie

Steht im Büro hinten. ToDo: Devolo DLAN Verbindung in den Gast-Raum, Router im vorderen Bereich aufstellen.

23.3: Ricardo meldet temporäre Störungen am Sonos, daher Funkkanal von 1 auf 6 geändert

Koordinaten	48° 44,418' N 009° 18,564' E
Hardware	TP-LINK TL-WR1043N v5
Primäre MAC	50:c7:bf:bc:3d:7e
Node ID	50c7bfbc3d7e



Ablage auf

<https://www.netzwissen.de/owncloud/index.php/apps/files/?dir=/Freifunk/FFES/Standorte/ffs-es-carpediem&fileid=845628>

From:

<https://wiki.netzwissen.de/> - **netzwissen.de Wiki**

Permanent link:

<https://wiki.netzwissen.de/doku.php?id=ffes:intern:ffs-es-carpediem&rev=1521837631>

Last update: **17/08/2024 - 07:06**

